

Hood Pyramida Uno 60 WH

Confiantemente barulhento em todos os modos. Na primeira marcha, o ruído pode ser chamado de suportável, mas já na segunda marcha torna-se desconfortável e, na terceira, se transforma em um ruído. Nesse cenário, acionamos a terceira velocidade apenas em casos de fora maior.

Sejamos honestos. Não há necessidade de dissimular, se eles me deixassem escolher novamente, eu definitivamente não teria aceitado este. Estava chateado. Fui seduzida pelo preço, mas em voz, seria melhor se eu pagasse um pouco mais, então talvez fosse pelo menos bom, senão eles penduraram por beleza. Eu praticamente não ligo e não uso, não vejo muito sentido. Em geral, o corpo do cap em si muito fino, parece que você pode tocá-lo e haver um amassado. Em geral, foi feito de alguma forma como um erro, onde deveria haver juntas - rachaduras, bem, não muito impressionante quando pendurada na cozinha, mas quando a tirei da caixa fiquei em choque. E durante a operação há muito ruído, quanto mais potente você liga, mais ruído. E não sei se ela puxa alguma coisa ou não, talvez um pouco, mas obviamente não foi notado. Melhor pagar a mais e levar alguma marca mais séria. Após esta compra, com certeza vou prestar atenção a ele.