

o Mitsubishi Electric Deluxe Zubadan MSZ-FH50VE/M

no h luz de fundo no controle remoto.

No h nenhuma

O preo francamente muito alto. Mas o nome da srie Zubadan Deluxe, por assim dizer, sugere que voc est pagando no apenas pela funcionalidade, mas tambm pelo prestgio. Projeto da unidade interna. to despretensioso e angular que voc quer perguntar - "Esta realmente a srie Deluxe?"))

Ele no apenas caro, ele monstruosamente caro. Mas por esse dinheiro voc ganha um ar condicionado com as tecnologias de amanh. Acredite, vale a pena.

Eu mesmo desembalei a embalagem de fbrica (no estava danificada), descobri que as aletas do evaporador da unidade interna estavam presas em vrios lugares. Como se estivesse na fbrica, o evaporador foi agarrado descuidadamente pelas mos, ou algo foi tocado por ele. Corrigido as costelas com uma pina. Mas os instaladores disseram que se eu os tivesse avisado, eles teriam levado um pente especial para endireitar as costelas. Eu no sabia que essas coisas existiam. Acho que o enrugamento do evaporador no um acidente, mas uma falha. Pois encontrei os mesmos problemas na net com pessoas com outros modelos da Mitsubishi Electric. Quando o modo est ativado, tentei soprar em uma pessoa e no modo no soprar em uma pessoa. Bem, esses modos no funcionam! Tentei me levantar de diferentes maneiras em relao ao conder: tanto perto quanto longe, e em diferentes ngulos horizontal e verticalmente, esperei muito tempo pela reao do conder. Parece que de alguma forma ele reage com seus blinds a uma mudana na minha posio, mas no como esperado. Ele sopra em qualquer lugar.ngulos de fluxo de ar insuficientemente grandes tanto horizontal quanto verticalmente. Especialmente irritante horizontal. Se voc defini-lo para soprar, por exemplo, na posio extrema esquerda, o ngulo da direo do fluxo ser ... 30 graus a olho em relao ao fluxo direto. Verticalmente, ele no pode soprar sob ele, o ngulo de 45 graus no mximo. Eu esperava que o ar condicionado fosse capaz de ajustar as persianas de forma mais abrupta. Bem, a vertical ainda tolervel, mas a horizontal claramente no suficiente.1 vez houve uma situao, mas no aconteceu novamente. Ficou por muito tempo no modo de resfriamento, mas a temperatura foi definida, que havia sido atingida h muito tempo. No audvel, ou girando silenciosamente, ou no. Mas quando eu ajustei a temperatura muito mais baixa, ela girou silenciosamente e no esfriou. E a unidade externa no girou. Mudei os modos e temperaturas, no importa o que eu pressione no controle remoto - isso no ajuda. Ajudou apenas perevtykanie na tomada. Foi 1 vez, ento eu no solicitei uma bolsa. Vamos ver. Eu esperava que o ar condicionado fosse capaz de ajustar as persianas de forma mais abrupta. Bem, a vertical ainda tolervel, mas a horizontal claramente no suficiente.1 vez houve uma situao, mas no aconteceu novamente. Ficou por muito tempo no modo de resfriamento, mas a temperatura foi definida, que havia sido atingida h muito tempo. No audvel, ou girando silenciosamente, ou no. Mas quando eu ajustei a temperatura muito mais baixa, ela girou silenciosamente e no esfriou. E a unidade externa no girou. Mudei os modos e temperaturas,

no importa o que eu pressione no controle remoto - isso no ajuda. Ajudou apenas perevtykanie na tomada. Foi 1 vez, ento eu no solicitei uma bolsa. Vamos ver. Eu esperava que o ar condicionado fosse capaz de ajustar as persianas de forma mais abrupta. Bem, a vertical ainda tolervel, mas a horizontal claramente no suficiente. 1 vez houve uma situao, mas no aconteceu novamente. Ficou por muito tempo no modo de resfriamento, mas a temperatura foi definida, que havia sido atingida h muito tempo. No audvel, ou girando silenciosamente, ou no. Mas quando eu ajustei a temperatura muito mais baixa, ela girou silenciosamente e no esfriou. E a unidade externa no girou. Mudei os modos e temperaturas, no importa o que eu pressione no controle remoto - isso no ajuda. Ajudou apenas perevtykanie na tomada. Foi 1 vez, ento eu no solicitei uma bolsa. Vamos ver. ou girando silenciosamente, ou no. Mas quando eu ajustei a temperatura muito mais baixa, ela girou silenciosamente e no esfriou. E a unidade externa no girou. Mudei os modos e temperaturas, no importa o que eu pressione no controle remoto - isso no ajuda. Ajudou apenas perevtykanie na tomada. Foi 1 vez, ento eu no solicitei uma bolsa. Vamos ver. ou girando silenciosamente, ou no. Mas quando eu ajustei a temperatura muito mais baixa, ela girou silenciosamente e no esfriou. E a unidade externa no girou. Mudei os modos e temperaturas, no importa o que eu pressione no controle remoto - isso no ajuda. Ajudou apenas perevtykanie na tomada. Foi 1 vez, ento eu no solicitei uma bolsa. Vamos ver.