

Hob Kaiser KCT 6512 F

- No uma localizao muito boa dos botes: eles aquecem junto com o queimador inferior direito, desconfortvel pressionar os sensores porque est muito quente.

no detectado

Pouca localizao das luzes indicadoras