

Mystery TV MTV-3224LT2

Som nojento. Não classifica canais digitais a cabo. Interface de freio.

O freio ainda o mesmo, o som como de um vaso sanitário, ele não classifica os canais digitais a cabo

A principal função de assistir TV muito perturbadora.

pequenos ângulos de visão vertical

o ângulo de visão ruim, especialmente de baixo.

som plano dos alto-falantes, letargia, tempo de resposta do controle remoto aos comandos

Temporizador, alterando a proporção dos lados da imagem - tudo através do menu, não há botões separados no controle remoto. Uma vez pela manhã eu inesperadamente "perdi" alguns dos canais, havia apenas um segmento com canais "Rssia". Eu tive que começar o ajuste automático novamente.