

Fogo VENTOLUX VB 62 K

O modelo, como a empresa, simplesmente no existe. De acordo com o mestre, a placa de controle principal voou. O tempo todo ele ficava dizendo que a placa ali o ponto mais dolorido depois do próprio vidro. Mas o vidro que temos praticamente novo e o mestre imediatamente nos disse que não receberamos a placa.

Ficou um pouco caro para dois queimadores. Ele fica sujo rapidamente, mas também não é difícil limp-lo.

A água fluiu constantemente sob o vidro. Primeiro a máquina desligou, depois deu um curto no meio, tinha algo dentro do fogo e fedia a fiação. agora não funciona.