

Subwoofer Kenwood KSC-SW11

O preço para este brinquedo claramente caro duas vezes. Quando o volume aumentado, ele começa a zumbir, independentemente da frequência de corte.

Estranha fixação OEM do controle remoto no compartimento de passageiros (velcro da roupa, o controle remoto balança, resolvido por um pedaço de 3m) , tamanho no padrão (altura)

Ainda não percebi