

# Exaustor Hansa OKP 631 GH

alto

O design de montagem da caixa terrível. O mesmo problema com a incorporação como na primeira revisão. Firme sério, pode sobrecarregar o cérebro. A segunda e terceira velocidades so aparentemente em caso de incêndio ou quando algo já queimou no fogo - ele vibra insuportavelmente, e o volume de 660m<sup>3</sup> / h demais mesmo para uma cozinha grande. O som do fogo bates um pouco chato. Então, você pode ouvir como ele pressionado, você pode ver como ele acende, você pode ouvir pelo estrondo que ele funcionou, então você também precisa chiar como um forno de microondas - BUSY.

Como todos os exaustores com peças de vidro - poeira e qualquer outra poluição menor so muito perceptíveis no vidro.