

Cortador de grama Bosch ART 35 0600878M21

No encontrei

Muito barulhento, interruptor apertado. manga protetora fraca entre a cabea e o invlucro: um pedao de linha de pesca velha foi enrolado e estourou, o que levou a uma falha na alimentao da linha do carretel