

# Soldador Tesla Solda MMA 291

Voc no pode soldar metal muito espesso em uma passagem

mute

A seo do cabo fraca, especialmente no cho

Pequena desvantagem - cabos curtos, mas voc pode aument-los, mas no mais do que 6 metros.

depois de todos os tipos de fascas chinesas, para o ano de trabalho no foi revelado