

Sistema de refrigerao Noctua NH-U14S

No

No detectado

A instalao ao longo da placa interfere na instalao de uma placa de vdeo no slot pci mais prximo, e a instalao em toda a placa tem uma limitao na altura dos dissipadores de calor da RAM, exigindo orificios de ventilao no plano superior do o caso para casos no desktop (excluindo alguns itx)

Tenha cuidado!!! O pacote no inclui fixadores para soquete LGA 1366. Tive que comprar separado. Moderadores, certifiquem-se de corrigir a seo "Caractersticas do cooler".

Quando sob carga pesada, mais do que audvel, o fluxo de ar muito grande e isso natural. A pasta trmica no kit uma porcaria...

No percebi

(!!!) Torre grande e cooler - na orientao horizontal os slots de memria se sobrepem (voc tem que usar mdulos "subestimados") e na orientao vertical - o primeiro slot PCI-e (para a maioria das placas-me - o mais rpido.)Devido s dimenses, pode no caber em alguns casos.