

# Exaustor Hansa OKC 653 SWH

H um adesivo BBK dentro do cap! Eu sabia que no pagaria tanto por 20 mil BBK na minha vida. 0 A qualidade de construo boa, mas um parafuso foi arrancado (e ningum se preocupou em substitui-lo), os prendedores de arame dentro esto todos rasgados off - onde est o controle de qualidade? ! embora o cap seja marrom escuro (acho que por esse preo eles deveriam ser da mesma cor).

No modo de retirada, barulhento e no chupa, de alguma forma em 3 velocidades!

No

Baixa potncia

um pouco claro, mas seria melhor se as luzes embutidas acendessem e as Impadas fossem de LED, mas 5 pontos :)

no so.

1) a luz de fundo funciona mais na parede ,