

Ferro Bosch Sensixx'x DI90 TDI902836A

Muito barulhento, de curta durao.

No passa a ferro mesmo tecidos de algodo padro, a funo antibrilho no funciona, zumbido terrivelmente. No escorrega no tecido.

A sola esfria por muito tempo, faz barulho

Barulhento, principalmente quando a bomba est ligada

sem desligamento automtico