## Furadeira/acionador Interskol DSh-10/260E 210.1.1.00

Fio curto

Vamos comear com o fato de que ele trabalhou para mim por apenas 1 ms. Antes disso, havia Shurik Shturm nas mesmas condies, ele trabalhou por 4 anos at que o controlador de velocidade comeou a funcionar desde a velhice. Trouxe para a oficina Interskol como garantia na oficina disse que o casamento do rotor e por 1,5 anos ainda no est pronto. Acontece que havia poeira e supostamente se deteriorou por causa disso. As instrues no diziam O QUE TRABALHAR APENAS EM CIRURGIA com tal exerccio. A fixao do cartucho rola o rotor de forma inconveniente. em resumo, um enorme menos.

padro para todas as parafusadeiras eltricas - um cabo de alimentao curto

O cabo de alimentao curto

o cabo de alimentao curto

No tenho certeza sobre o servio de longo prazo .

Tudo serve