

# Alto-falantes de Computador Gemix SB-110

Sadas ruins (tulipas) e um conector mini jack 3,5, mas pode ser comprado e substituido.

no confivel, nenhum servio na Ucrnia

falta de modo de exibio de tempo, falta de controle de volume no SB, "hum" no PSU quando o sistema de udio est desligado, um raio de transmissio bastante fraco do controle remoto, a presena de uma bateria do controle remoto do tipo AAA da Panesaming, a ausncia de normal instrues para operar e configurar os alto-falantes