

Batedeira Braun MultiQuick 5 MQ 525 Omelette

queimou no segundo uso

Baixa confiabilidade

estranho que a tigela e a tampa do picador no sejam fixas. Voc precisa manter uma mo ao trabalhar. O vidro arranhado pelo p quase imediatamente. Mas talvez este seja o problema de todos os copos.

A vibrao mais forte quando se trabalha com um batedor, QUEIMA APS UM MS!

no barato (1760 r)

a tigela para moer bem pequena.