

Umidificador Stadler Form Robert

O dispositivo em si uma desvantagem. Umidifica mal, no máximo no chega a 40%, sala 30 m

Opero duas pias. O primeiro mais alto que o segundo. O segundo mais silencioso em princípio, mas duas semanas após o início da operação, começou a apresentar uma batida contínua durante a operação. impossível dormir à noite, ronca como um trator. Você tem que desligá-lo completamente. Depois de um tempo, a batida desaparece. Não encontram nada na central de atendimento, alegam que está tudo em ordem, mas praticamente impossível operar. As lavadoras funcionam nas mesmas condições.

Na velocidade mais baixa, algo no corpo chacoalha um pouco, mas, em princípio, não interfere no sono. Na segunda velocidade e nas seguintes, o som desaparece. Rudo na velocidade mínima não mais do que uma unidade de sistema moderna. Seria possível bloquear o menu. Existe um modo de hibernação, mas apenas diminuí a luz de fundo e a velocidade mínima. Mas mesmo assim, a luz dos números de umidade atinge a parede da sala e o teto. Seria mais conveniente desligar completamente a luz de fundo junto com os números de umidade. Quando você liga este dispositivo, mesmo se o modo "Automático" estiver definido, ele não começa a funcionar sozinho, você deve passar pelo menu e selecionar o modo "Auto" novamente, me pareceu estranho. O ar soprado vem da lateral do gabinete, não muito conveniente se crianças pequenas estiverem no chão, você tem que virar o aparelho ou desligá-lo por um tempo, porque o ar está frio o suficiente e sopra. Se fosse soprado de cima, seria uma ótima opção!

Preo. Mas eu esqueci essa falha após algumas semanas de operação :)

Preo.

no

barulhento no máximo. velocidade, preo