

# Iron Braun TexStyle 7 TS 745

est tudo ok!

No

no uso aguardando resposta

aps dois anos de uso, as gaxetas no sola vazou e entrou gua no grupo de contato, fechamento. bom que haja um RCD na casa, caso contrrio haveria um incendio

O vapor no suficiente, um impulso de vapor fraco. Minha impresso subjetiva um pouco instvel devido ao cordo. Na verdade, no h vapor vertical.

Escorre, deixa rastros, fica sujo, instvel, o vaporizador praticamente no funciona

No estvel o suficiente quando instalado verticalmente