

Torradeira Vitek VT-1578

No encontrei

Imediatamente ao chegar da loja, a ala caiu da alavanca de abaixamento do po, tive que ser mais sofisticado e prenda uma tampa na ala. Mas com essa deficiencia trabalhei por quase 3 anos. Ele falhou como resultado por esta razo, o po parou de cair.