

# Misturador Bosch MaxoMixx MSM87160

aps um ano de uso, o acoplamento plstico do adaptador do motor derreteu, mas eu mesmo o eliminei colocando uma luva de cobre e cobre. A embreagem nativa vendida em um local com motor, o preo superior a 4.000 mil, eu a eliminei por 30 rublos.

Um pedao de plstico caiu dentro - ao redor da faca.

Quebrou no primeiro dia de uso: Perna do liquidificador em ao inoxidvel de alta qualidade - apenas no exterior. O emparelhamento das pernas e o prprio motor: plstico. O "asterisco", que transmite toro s facas, perdeu seus raios nos primeiros 5 minutos. use: ao picar uma banana no leite com sorvete de creme (((

no

no

no

no encontrado