

UPS PowerWalker VI 850 SH

Diodo brilhante e som alto ao alternar para o modo de energia autnomo. O problema com o diodo facilmente resolvido se voc cobrir a fonte de alimentao ininterrupta com um pano, mas, infelizmente, nada pode ser feito sobre o alto-falante. Alm disso, o UPS bastante normal, no h reclamaes sobre seu funcionamento.

PowerWalker VI 850 SE USB: O cabo de alimentao no pode ser desconectado, porta USB no painel frontal

Devido ao pouco tempo de uso, no foi detectado.