

Ar condicionado Panasonic CU-2E18PBD

Descobriu-se que sensível a picos de energia e, por esse motivo, desligou várias vezes. Tive que instalar adicionalmente um estabilizador.

Alto custo. No entanto, típico para todas as unidades externas inverter potentes de sistemas multi-split. Quase todos os fabricantes seguem a regra: você quer economizar eletricidade? bifurcar!
))