

# Ar condicionado Ballu BSWI-09HN1

No mantém a temperatura definida, forte estalido do plástico barato da unidade interna.

Um pequeno ngulo de ajuste do fluxo de ar horizontal.

No h luz de fundo nos botes do controle remoto, parece um pouco, mas em o escuro no conveniente. Ao trabalhar para aquecimento, a unidade externa faz muito barulho.

Grande espaço quando o obturador está fechado. A unidade externa silenciosa, mas h muita vibração proveniente dela. Em princípio, no audível, mas o ruído de baixa frequência pode ser um pouco irritante

A saída de ar não fecha bem (cortina de horizonte estreito)

Botes idênticos no controle remoto. Pouco frequente, mas ainda falha com o desligamento.