

# Ar condicionado Ballu BSWI-12HN1

No mantém a temperatura definida, forte estalido do plástico barato da unidade interna.

Um pequeno ngulo de ajuste do fluxo de ar horizontal.

No há luz de fundo nos botões do controle remoto, parece um pouco, mas em o escuro não conveniente. Ao trabalhar para aquecimento, a unidade externa faz muito barulho.

Grande espaço quando o obturador está fechado. A unidade externa silenciosa, mas há muita vibração proveniente dela. Em princípio, não audível, mas o ruído de baixa frequência pode ser um pouco irritante

A saída de ar não fecha bem (cortina de horizonte estreito)

Botões idênticos no controle remoto. Pouco frequente, mas ainda falha com o desligamento.