

# Relgio Casio PRW-1500T-7V

Na contracapa de Made in Thailand H, na lista de cidades para cenrio e pases de tempo h Bangladesh, Paquisto e Moambique, mas no h Moscou e Rssia. Delrio. No h lngua russa. A instruo em russo no muito detalhada e no h descrio de todos os smbolos na tela.

Inexatido do sensor de temperatura na mo, preo inadequado na Rssia, caixa de plstico.

1. O corpo de plstico arranha muito. Esta a nica desvantagem sria que faz duvidar da exatido da escolha.2. Os botes de borracha na frente esto corrodos pelo spray de mosquito, ento fique atento.3. Depois das praias de areia, os botes rangem.

No fuso horrio GMT+4, h apenas Dubai, onde a sincronizao de rdio no funciona.

Aperto no confivel da pulseira ao estojo

s vezes, eles desligam no relacionados funo de economia de energia. Algumas vezes, a suspeita de mau funcionamento da bateria foi perdida aps tentar reviver pressionando os botes.

eles perdem rapidamente sua aparncia, no confiveis,