

Chaleira eltrica Bosch TWK 7901

Ele funciona um pouco mais silencioso que o Il-76 na decolagem.

no detectei

Uma semana depois a tampa caiu. A mola forte, mas a fixao fraca.

Por alguma razo, um ponto branco na escala de nvel entre os nmeros 1 e 0 se partiu.

Quando a chaleira est quente, o plstico da ala se move longe do corpo no centro. A lacuna desaparece quando a chaleira esfria. E eu j vi um comentrio semelhante aqui.

Vidro escurecido no corpo.

Volume muito pouco visvel de gua restante.