

Body Cooler Master Elite 110

As pernas de plástico do gabinete deslizam um pouco sobre os móveis. O ventilador padrão não é muito silencioso - se você estiver construindo um sistema completamente silencioso, vale a pena trocá-lo.

Sim, não há nenhum, se adequado para alguns mATX, então para miniITX geralmente extenso.

Coleta de poeira, mas não há para onde ir (limpeza mínima deve ser feita com mais frequência)

Ligeira falta de alguns filtros de poeira adicionais e a espessura das paredes de metal do gabinete.

A saliência para a fonte de alimentação na parte de trás estraga um pouco a imagem. Ao mesmo tempo, as dimensões do estojo não são as menores, não pense que ele ficará simplesmente no canto da sua mesa. Se você está contando com um estojo HTPC de brinquedo, esse não é o caso. Ele ocupa quase tanto espaço quanto outros computadores de escritório. Mas ainda mais baixo. Decepcionado com a falta de filtros de poeira. Mas se você tem mos, pode faz-las você mesmo. O botão de energia muito brilhante. E por causa das peculiaridades da mesa, eu a tinha diante dos olhos. Mas fácil desligar a luz de fundo.

no

Veja nos comentários.