

# Pneus Kleber Dynaxer HP3 225/50 R17 98V

barulhento, com uma reconstruo afiada flutua um pouco, parede lateral fraca, rigidez com leve sobrepresso sobre os solavancos

Nada macio, barulhento e carvalho

flutua, o cordo interno quebra, solavancos saem, parede lateral macia, muito barulhento , uma campainha de inverno uma ordem de magnitude mais silenciosa

Nenhuma falha encontrada

no encontrada ainda.

nenhuma falha

Parede lateral fraca, flutua durante manobras bruscas.