

Wi -Adaptador Fi MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

tem defeito ou todos so assim (sobre o modelo), mas no funcionou de forma estvelredefinir configuraes

complexidade das configuraes

no confivel.

1. Tela sensvel ao toque no muito sensvel2. Muito difcil para iniciantes, apesar da presena do assistente de configurao inicial3. O diodo azul que queima os olhos frita de tal forma que seria melhor cobri-lo com fita isolante ou deslig-lo nas configuraes 4. As portas Gigabit e 100 Mbit no podem ser combinadas em uma pilha, pois so separadas em chips diferentes (o que, no entanto, compensado com sucesso por outras configuraes)5. Apenas um PoE por sada, a tenso de entrada6 encaminhada. Antenas fixas em 4 dBi-Havia pequenas falhas no firmware (incompatibilidade de configuraes salvas de diferentes verses).-No possvel preparar caf

buggy wifi

criptografia WiFi que no funciona com Macs. Ou uma rede aberta, que no comme il faut.

no