

# Cap VENTOLUX Garda 60 IX 750 SMD LED

Faz muito barulho ao correr. Isso especialmente perceptível na segunda e terceira velocidades. Além disso, pelo que entendi, uma parte significativa do ruído criada por uma saída de ar de alumínio corrugado. Acho que com o tempo vou ter que trocá-lo por um liso.

O custo dos filtros de carbono chato, claro.