

Bateria de carro Energizer Plus

Requer recarga aps o proximo tempo de inatividade. No frio, sem recarga, eles queimavam. Lanador dedilhar menor do que o indicado.

Morreu aps 2,5 anos