

Broca de Martelo Hitachi DH24PH

mecanismo de impacto

Falta de potência e potência, cabo curto, preço alto

cabo de 2 m, vibrao forte, arruelas quebradas, mau servio

impacto fraco, superfaturado

preço alto, qualidade baixa, vibrao forte

o golpe fraco, a qualidade dos componentes deixa muito a desejar, preço alto

imprprio para trabalhos potentes, quebrou