

Ar condicionado Samsung AR09HSSF

Design nojento e montagem vnuatr. unidade: Aps a instalao, quando ligado pela primeira vez, um som apareceu imediatamente dentro da unidade interna, indicando que algo estava tocando as ps do ventilador. O instalador disse espere agora, talvez passe. Se no, vamos vir e corrigi-lo. Como j eram cerca de 21h e os estranhos na casa estavam cansados, decidiram assim. Falha no som. Uma semana depois eles chegaram, retiraram, desmontaram. Aconteceu que um pedao de isolamento de rudo interno no foi colado no gabinete por dentro e se agarrou s ps do ventilador. Para eliminar essa coisinha, tive que pular o trabalho. Remoo, desmontagem, montagem e reinstalao demoram muito tempo. Aps 2 dias, verificou-se que ao abrir e fechar as folhas se tocam. Neste modelo, a seguinte mecanizao implementada: quando ligado, o caixilho decorativo inferior move-se para baixo e para trs, aps o que, por baixo dele, o caixilho sobe com uma viseira, responsvel pela direo vertical do fluxo. Resumindo, ao abrir, a folha inferior no vai at o fim e isso atrasa a superior. Quando desligado, ao contrrio, no fecha, fica encostado no caixilho superior e buzina horrivelmente com servomotores tentando quebr-lo !!! Voc tem que subir e ajud-los manualmente a ir para seus lugares! O Wi-Fi foi capaz de iniciar no incio. Mas o programa de controle do iPhone para esses condicionadores de ar to torto, miservel e feio que quase ningum vai us-lo. Bem, por exemplo, cada vez que voc logar pela rede, voc deve digitar uma senha (no mnimo 7 caracteres contendo letras maisculas, minsculas e nmeros)! Aps o reparo, no foi mais possvel conect-lo ao dispositivo via Wi-Fi. Eu tentei por duas noites (considerando que descobri pela primeira vez em meia hora). Sim, e figos com ele.

Estranha montagem do filtro, M qualidade das peas plsticas, M qualidade de instalao por um centro credenciado (!), Confuso nas caractersticas e modelos. Instalei atravs de um credenciado Servio Eurobusiness para estender a garantia at 3 anos, Apenas hacks terrveis (aparentemente a equipe conseguiu um modelo sazonal + novo) no instalou o dreno da unidade externa, no protegeu completamente o isolamento trmico dos tubos externos com fita de vinil, montei o cabo externo com firmeza (provavelmente ser inundado com gua), quebrou um dos suportes do filtro, mal vedaram o orifcio, fixaram mal a unidade interna, no verificaram a presso e no reabasteceram, - esfria fracamente em o modo mximo, no tinha um aspirador industrial e um perseguidor de parede, tive que estragar o meu, Eles cortaram o estroboscpio com um "moedor" comum (!) Na sala, havia muita sujeira e poeira Eu esperava mais da instalao pela metade do custo do dispositivo. Em geral, um Inversor simples, inteligente e at barato! (este modelo no tem WiFi no top ARXXHSSFXXXX, mas seu preo fabuloso de 37000r) escolha a cor.