

# Misturador Hansgrohe Ecostat Comfort 13116000

O boto de temperatura no fixo e gira constantemente espontaneamente para o lado quente. A temperatura do jato no se mantm, quando a presso muda, a temperatura muda.

M qualidade.

A falta no est no termostato, mas nas suas instrues. Ele quebrou uma semana depois - quando a prpria mquina de shaitan comeou a girar o boto de controle de temperatura para o lado quente. Um funcionrio chegou, mediu a presso (ligou um manmetro em vez de um chuveiro) de gua quente e disse que estava muito alto e isso no era um caso de garantia =(((E na garantia deste termostato est escrito apenas sobre a diferenca de presso entre as montanhas e a gua fria. E nem uma palavra sobre limitar a presso mxima. Amanh liguei para o militar e depois para a sede...