

# Aquecedor de gua Haier ES F1

O acabamento nojento. Falha aps menos de seis meses. Tena queimou e fechou, o tubo de conexo vazou. No aceito para reparo em garantia.

Ainda no encontrado

Nenhuma deficincia encontrada em meio ano

Erro E2

No encontrado

Todas as caldeiras de qualquer deslocamento deste modelo esto com defeito.

Casamento