

# Chave TP-LINK TL-SG105

Algo est assobiando em algum lugar

Fonte de alimentao "faladora\assobiando"

A fonte de alimentao est assobiando. Alterado na garantia. Peguei o mesmo e o bloco assobia da mesma forma. Kick, assim que voc precisa perverter a implementao do protocolo 802.1Q VLAN. impossvel definir uma porta marcada em vlan1.

Trava aps 3 semanas de operao

O conector de alimentao e as portas Ethernet so em lados opostos do gabinete, o que um inconveniente para um modelo de mesa.

Cabo de alimentao do outro lado das portas, indicadores de modo e alimentao nas portas do cabo, sem contato de aterramento.

No detectado.