

Comutador TP-LINK TL -SF1008D

no detectado

no encontrado

Corta a velocidade se mais de 3 assinantes estiverem conectados.

O conector de alimentao no est no painel traseiro, mas na lateral, interfere na instalao. Ele congela quando h uma queda de tenso.

no

No h falhas graves, mas voc precisa perguntar ao comprar para ter a oportunidade de segurar esse interruptor em suas mos.

Em algumas lojas, o preo muito alto (at 900r), mas comprei por 400, ento no considero uma desvantagem como tal.