

Cafeteira Vitek VT-1517

ainda no revelou: estamos usando h 3 meses

Presso muito fraca

gostaria que a mquina fizesse pelo menos duas xcaras de caf seguidas, caso contrrio, minha esposa e eu precisamos faz-lo no manh. Mas, falando srio, no h lembrete suficiente quando a gua acaba, caso contrrio, ela est atrasada e perdeu algumas vezes que precisa ser reabastecida.

1. alto consumo de caf para um mximo de 2 xcaras de caf
2. no conveniente lavar o interior do cappuccinatore
3. um som de ronco terrvel quando comea a funcionar - eles j esto acostumados com isso ...

um pouco caro para uma marca dessas

quebra rapidamente(

Espuma de leite solta, a montagem mais ou menos - existem aberturas, o suporte do copo treme