

Aquecedor de gua Regent NTS 50V

Provavelmente funcionou por 4 anos, depois o sensor de temperatura quebrou e cerca de um ano depois vazou do topo, notei a tempo, caso contrrio, toda a cozinha teria sido inundada e os vizinhos teria sido inundado.

Uso recentemente , ainda no h falhas, espero que no haja