

# Serra Makita EA3203S40B

a cadeia voa constantemente. o preço no orçamento. peças de reposição tão terrivelmente caras e difíceis de encontrar (exceto uma vela e um conjunto de serra e análogos) a qualidade de construção boa China.

Eu não encontrei.

Eu não encontrei... e não reclame que suas mãos cansam...

Não achei

Um pouco caro.

começa a partir da 20ª vez, às vezes trava em marcha lenta

Um dos "problemas" que se manifestaram no início - esta é inclusive indistinta do amortecedor, ou seja, uma transferência para a posição superior da alavanca. No entanto, com o tempo, ela decidiu, Um pouco mais de esforço precisava ser aplicado.