Serra Makita EA3203S40B

a cadeia voa constantemente. o preo no oramento, peas de reposio so terrivelmente caras e difceis de encontrar (exceto uma vela e um conjunto de serra e anlogos) a qualidade de construo boa China.

Eu no encontrei.

Eu no encontrei... e no no reclame que suas mos cansam...

No achei

Um pouco caro.

comea a partir da 20 vez, s vezes trava em marcha lenta

Um dos "problemas" que se manifestaram no incio - esta uma incluso indistinta do amortecedor, ou seja, uma transferncia para a posio superior da alavanca. No entanto, com o tempo, ela decidiu, Um pouco mais de esforo precisava ser aplicado.