

Fonte de alimentao Chieftec GDP-650C

Esgotado depois de um ano e meio

Eu vou dizer no!

TERRVEL COOLER. Como poderia ser instalado um cooler desses? No momento de 29/04/2020 - no custa 2000 UAH. Seu preo de 1400. Comprado em 2019 por 1750

Um ventilador em uma manga em vez de um rolamento. O invlucro de arame parece derretido de garrafas plsticas e desagradvel ao toque. Fios rgidos, difcil gerenciamento de cabos. Plstico muito duro dos conectores de alimentao, d a impresso de que pode quebrar com impacto ou uso descuidado.

o ventilador precisa ser substitudo imediatamente, aps 1 volta sobre ele comea a fazer um zumbido e no um estalido forte, o que no agradvel

rudos, redues, zumbidos, cabos destacveis. apenas 230 - acaba sendo alimentado apenas por 230 volts, ou seja, necessrio um estabilizador.

A forma dos conectores de cabo destacveis no lado da fonte de alimentao completamente idntica da srie A-135, mas ao mesmo tempo, a pinagem diferente (com o mesmo conjunto de fios). No meu caso, a falta de ateno ao substituir um chefe por outro custou a vida de dois discos rgidos.