

Relgio Diesel DZ 7307

Ao dobrar o pulso, a roda de controle da seta pressiona com fora a parte externa da palma, deixando uma marca deprimida - essa uma desvantagem muito significativa na minha opinio para um relgio dessa quantidade. Em seguida a resistncia gua, que essencialmente inexistente. Nas horas deste modelo, exceto que voc pode lavar as mos - nada mais. Claro, eu sabia disso no momento da compra, mas na minha opinio era possvel fazer uma proteo melhor contra a gua. Alm disso, eu pessoalmente ainda no tenho um cronmetro.

O segundo fuso horrio no funciona, mas possvel que haja 2 baterias dentro e precisem ser substitudas, pois recebi um relgio de presente.