

Aquecedor infravermelho Electrolux EIH/AG2-1000 E

No h falhas

Jarvey backlight, bem, mais um detalhe

- A luz de fundo da temperatura terrivelmente brilhante - como se houvesse um telefone no cho com a tela ligada. Tambm no quero cobri-lo com nada por questes de segurana, pois a rea com as teclas tambm esquenta durante a operao - Um cabo de alimentao muito curto, um pouco mais comprido que em um carregador de celular. Mas o aquecedor come saudvel (um quilowatt e meio em operao) e de qualquer forma voc no pode conectar nenhum cabo de extenso a ele. Ou seja, voc deve indicar constantemente a temperatura "com uma margem" para que a sala aquea adequadamente. - inconveniente se mover pela sala - voc tambm precisa esperar at que ela esfrie ou pegue as pernas de plstico, que no duram muito com esses movimentos.

Uma poderosa desvantagem que se sobrepe a todas as vantagens possveis: durante o aquecimento e resfriamento, o painel emite um estalo metlico alto, de tal forma que no s ns, mas tambm os animais de estimao estremecem. Se voc ouviu como uma garrafa de plstico encolhe com o algodo no frio, imagine um recipiente de metal... Assim, impossvel usar noite. Alm disso, h uma luz de fundo muito brilhante, mas tudo bem, eles selaram a tampa com um filme opaco ...

Durante a operao, periodicamente emite sons de deformao muito altos! noite voc dorme em silncio e "bang bang" que voc acorda!

No h deficincias

Quarto 10 m. de 17 a 18 graus aquece at no mais que 21 graus, enquanto o sensor de temperatura instalado no gabinete mostra o limite de 35 graus. Duas semanas depois, ele comeou a fazer sons estranhos de crepitaio, zumbido, mas bem baixinho.