

Assista FOSSIL CH2599

Posio curva do ponteiro dos segundos em relao ao zero (apareceu ao longo do tempo). Por causa do substrato, no conveniente limpar o relgio. O mais triste a ala. Quando usado por muito tempo, a mo comea a coar, como escreveram acima, quero tir-los. Com o tempo, rachada e estourada, a pele da qual feita fica cheia . A pulseira original custa cerca de 3000r. Comprei o relgio h cerca de 5 anos em um relgio de primeira classe por 3200 com entrega por fedex.

o vidro facilmente arranhado.

Ponto de segundos impreciso ou marcaes imprecisas no mostrador.Casacos de curta durao. Embora o relgio e a pulseira ainda estejam em excelente estado, os trench coats j esto muito desgastados (desgastados).

No encontrei

pode parecer volumoso

o vidro risca-se facilmente.

a tecnologia de processamento de couro da pulseira, como resultado da qual a pele desenvolve coceira, vermelhido, erupo cutnea. A imerso em gua por duas semanas no eliminou o problema