

# Bomba de Superfcie MRS5 Sprut

Deitado em tijolos em um poo. O estator est podre por baixo (a caixa de refrigerao pintada de silumin) Como resultado, o enrolamento queimou. Muitos centros de servio SPRUT foram abertos - mas nenhum deles funciona! impossvel comprar um estator. Voc pode rebobin-lo, mas no h proteo trmica e nem caixa de silumin.

No encontrei falhas no funcionamento da prpria bomba. Com um uso to intensivo. E sob condies difceis, fica em uma mina de 2,1 metros de profundidade, com umidade constante e diferena de temperatura de +2 graus no inverno a +30 no vero.