

# Karcher BP 2 Bomba de superfície de jardim

funcionou por 8 meses

funcionou por 8 meses

funcionou por 8 meses

Durante o período de garantia, o sensor de alta pressão falhou. Ele libera toda a água do acumulador desliga e liga em modo contínuo Depois que a máquina não liga

ligou 3 vezes e a bomba quebrou