

Estao de bombagem DAB Bombas Aquajet 82 MG

Instrues terrveis. O manual de instrues est completamente ausente. Os documentos no especificam a profundidade mxima de elevao. No bombeia.

O corpo da bomba feito de ferro fundido chins barato, a gua enferruja em um dia e um odor desagradvel aparece. impossvel usar essa gua. Embalagem ruim: a pintura do corpo do tanque de expando na solda foi toda esfregada no ferro na parte interna da embalagem. Motor muito barulhento.