

omba de superfície Karcher BP 5 Home & Garder

A automação não funciona como deveria. A pressão aumenta, desliga, após 5 segundos liga novamente e assim por diante em círculo, após várias inclusões cai em erro e aleatoriamente - seja na sução ou na saída, mostra ... Quando como ...

Automação extremamente caprichosa, não confiável

Ainda não encontrei

Poderia tornar o caso mais poderoso