

Misturador Kenwood Triblade HDP 408WH

Com o tempo, o motor não se prende firmemente na

A potência declarada do motor de 800 watts, mas sob uma carga séria (cortando um grande número de nozes ou pur de ervilha grosso), a falta de potência sentida e necessário aumentar a velocidade de rotação das facas. Mas esta não é a melhor solução para o problema, pois impossível trabalhar nesse modo por muito tempo, o motor aquece. IMHO, a potência real da unidade muito menor.

2 peças queimadas - uma na garantia, a segunda depois.

A unidade do motor não extremamente confiável.