

torneira Franke Pola 115.0298.097

A pintura na ala do joystick descascou. Enfurece

Design geral, respingos so observados quando usado com uma pia pequena.

No encontrado